


Hőmérsékletjelző biztonsági szalag 60-120C

Öntapadó szalag a forró felületek jól látható jelöléséhez

Körülbelül **60 °C felett** a szalag feketéből élénkpirosra vált, és megjelennek a forró felületre figyelmeztető szimbólumok. Lehűléskor a jelzések eltűnnek, a szalag visszanyeri eredeti színét.



FEKETE ÁLLAPOT

A jelzési hőmérséklet alatt

PIROS FIGYELMEZTETŐ ÁLLAPOT

Kb. 60 °C felett, legfeljebb 120 °C-ig

Alkalmazási területek

Ipari berendezések, gépterek, csővezetékek és egyéb, érintéskor égési sérülést okozó felületek vizuális jelölése. Elsősorban időszakosan változó hőmérsékletű felületekhez ajánlott.

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-40 °C és +120 °C között
Felhelyezési hőmérséklet	Minimum +15 °C
Tárolhatóság	4 év
Használati élettartam	6 hónap - 2 év, a hőterhelés gyakoriságától függően
Vegyszerállóság	Oldószerekkel és enyhe vegyszerekkel szemben ellenálló
Gombaállóság	Gombákkal szemben ellenálló
Vastagság	0,4 mm

Felhelyezés

1. Tisztítsa és szárítsa meg a felületet.
2. Szükség esetén távolítsa el a laza bevonatot és a rozsdát.
3. Húzza le a szalag hátoldali védőrétegét.
4. Ragassza fel, majd erősen nyomja a felületre.
5. Kerek felületen a szalag végeit ajánlott egymásra átlapolni.

Elérhető méretek

50 mm × 5 m
75 mm × 5 m
100 mm × 5 m

Más méret és egyedi forma külön igény alapján.

Tartósan a maximális üzemi hőmérsékleten használva az élettartam rövidebb lehet. A szalag vizuális figyelmeztetést ad; a fekete állapot önmagában nem jelenti, hogy a felület biztonságosan megérinthesz.